BISCO

BisCover LV Light-Cured

Low Viscosity Liquid Polish

Cures with LED and Halogen Lights

Instructions for Use

BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-145R10
Rev. 12/21

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

EC REP BISCO France
208, allée de la Coudouülette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92

CE 0459

BisCover LV — Light-Cured — Instructions for Use — Rev. 12/21

en

BisCover™ LV
Low Viscosity Liquid Polish

GENERAL INFORMATION

BisCover LV is a low-viscosity, light-cured resin formulated specifically for use in the sulcus of restorations while leaving a smooth polished/glazed surface. Due to its unique proprietary chemistry, **BisCover LV** cures without any sticky oxygen-inhibited layer. **BisCover LV** may reduce or even eliminate the need for manual polishing. The unique chemistry of **BisCover LV** allows for the use of LED and halogen curing lights to achieve polymerization.

Indications For Use

BisCover LV is used to seal and polish/glaze:
A. Newly placed direct composites (cured only)
B. Previously placed direct composites
C. Provisionals
D. Resin-modified glass ionomers
E. Enamel before or after orthodontic bracket placement
F. Enamel after whitening (bleaching)
G. Acrylic appliances
H. Indirect composites

Warnings:
- Highly flammable.
- Avoid splashing into the eyes. If **BisCover LV** comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
- Upon curing, **BisCover LV** may produce a brief exothermic reaction which is minimized by applying in a thin layer. Do not cure on soft tissue.
- Long term exposure to the material in a severe eye and skin irritant. Injury may result if the irritant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water to remove the material.
- A rubber dam is recommended for all restorations and other indications where contamination may be possible.

Cautions:
- Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, disinfect or reuse.

Precautions:
- Keep UN-ETCH™ away from direct sunlight.
- **BisCover LV** is a light-curable material. Use **BisCover LV** immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air and light may lead to solvent evaporation and thickening of the material.
- To avoid evaporation of **BisCover LV**, keep container tightly closed.
- Avoid contact with the skin; uncured/cured material may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- Allow **BisCover LV** to fully evaporate for 15 seconds prior to curing.
- Cure completely with a LED or Halogen light for 30 seconds.
- The emitting tip of the dental curing light should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light cure each section separately.
- Low curing light intensity or insufficient curing will result in a tacky surface and can inhibit layer on the surface of **BisCover LV**.
- See individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

A. On Newly Placed Composites:
1. Light cure and contour the composite.
2. Apply acid etchant, such as UN-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

B. On Previously-Placed Composites or Prior Repolarization:
1. Pumice the surface, or sandblast, or roughen with a fine diamond. Rinse and dry.
2. Apply acid etchant, such as UN-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

C. Provisionals (all types):
NOTE: Can be used prior to or after cementation.
1. Contour the provisional restoration.
2. Apply acid etchant, such as UN-ETCH, to the cured provisional and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

D. On a Light-Cured/Dual-Cured Resin-Modified Glass Ionomer:
1. Place Resin-Modified Glass Ionomer per manufacturer's instructions.
2. Light cure for 3-5 seconds at 500mW/cm² and contour.
3. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

E. In Orthodontic Applications:
Prior to Bracket Placement:
1. Clean the surface with a slurry of pumice/water.
2. Etch the entire area with phosphoric acid, such as UN-ETCH, for 30 seconds (120 seconds for primary teeth).
3. Rinse with water (approx. 10-20 seconds) and dry thoroughly. The etched area will appear frosty white. If not, re-etch for an additional 20 seconds.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".
5. Apply bracket cement, according to manufacturer's instructions.

If Brackets Have Already Been Placed:
1. Follow same instructions as in section **E**, "Prior to Bracket Placement", excluding step 5.

F. Enamel (after Whitening (Bleaching)):
1. Clean the surface with a slurry of pumice/water.
2. Etch the entire area with 32% phosphoric acid, such as UN-ETCH, for 30 seconds.
3. Rinse with water (approx. 10-20 seconds) and dry thoroughly. The etched area will appear frosty white. If not, re-etch for an additional 20 seconds.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

G. Acrylic Appliances:
1. Contour the appliance. Clean the appliance thoroughly.
2. Rinse and dry.
3. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

H. On Indirect Composites:
NOTE: Can be used prior to or after cementation.
1. Pumice the surface, or sandblast, or roughen with a fine diamond. Rinse and dry.
2. Apply acid etchant, such as UN-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.
4. Continue with Section "**Applying BisCover LV**".

Applying BisCover LV:
1. Dispense **BisCover LV** into a mixing well. Dip the brush into the **BisCover LV**. Wipe excess from the brush onto the side of mixing well. The brush does not need to be saturated, just wet enough to apply one thin coat.
2. Apply one thin coat of **BisCover LV** in one direction with a smooth stroke. Do not agitate the brush during application. **It is very important that one allows 15 seconds dwelling time for evaporation of solvent after application. Do not air thin as this will disperse the material upwards causing ripples on the surface.**
3. **BisCover LV** uses the following curing lights and curing times to initiate polymerization. Insufficient curing will leave an air-inhibited layer on the surface of **BisCover LV**.
   a. **LED Lights:** Light cure for **30** seconds at close range (0-2mm).
   b. **Halogen Lights:** Using a halogen curing unit, light cure for **30** seconds at close range (0-2mm).
4. If a second coat is desired, repeat steps 1-3.

Troubleshooting:

OBSERVATION: After curing, the treated surface has white spots.
1. Insufficient evaporation of the solvent has occurred, or too thick of a layer or entrapment of solvent.
   SOLUTION: Remove **BisCover LV** with rotary instruments and apply again, allowing sufficient time for evaporation of the solvent.

OBSERVATION: The surface is tacky after curing.
1. The light intensity may be less than the required amount. The lamp may be old and need replacement, or the internal filter may be scratched and dirty.
   SOLUTION: Use a radiometer to determine the actual output intensity, and/or increase the curing time.
2. Resin may be still trapped in the gap from the surface. Light divergence reduces the intensity at the curing surface as the light spreads to cover a larger area.
   SOLUTION: Keep probe 1-2mm from surface, and/or increase the curing time.
3. Resin bulk-up on the tip of the probe may block light and reduce the intensity. A chipped or scratched probe tip will also contribute to reduced intensity.
   SOLUTION: Clean the tip of the light probe, and/or increase the curing time.
4. Substrate was contaminated.
   SOLUTION: Apply a second coat of **BisCover LV**.

OBSERVATION: The surface is not tacky but it can be scratched.
1. **BisCover LV** requires a minimum curing intensity regardless of the amount of time cured. Holding the light at a distance will reduce the intensity dramatically due to light divergence.
   SOLUTION: When curing a large surface area, it is better to cure smaller sections at close range as opposed to the whole area from a distance.

OBSERVATION: The surface is not cured uniformly.
1. The intensity of the curing light may not be uniformly distributed as an output, falling off in intensity towards the outer periphery. This is further exaggerated as the distance between the probe and surface are increased.
   SOLUTION: When curing a large surface area, it is better to cure smaller sections at close range as opposed to the whole area from a distance.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.
STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F). Refer to individual component labels for specific expiration dates.
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the respondent's sole responsibility to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* BisCover is a trademark of BISCO, Inc.
UN-ETCH is a registered trademark of BISCO, Inc.

de

BisCover™ LV
Dünnflüssiges Poliermittel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BisCover LV ist ein dünnflüssiges, lichthärtendes Harzkomposit, das zur Oberflächenversiegelung von Restaurationen verwendet wird und zugleich eine glatt poliert/glasierte Oberfläche hinterlässt. Aufgrund seiner einzigartigen, patentgeschützten, chemischen Eigenschaften härtet **BisCover LV** aus, ohne eine klebrige sauerstoffgehemmte Schicht zu hinterlassen. Die Verwendung von **BisCover LV** kann manuelles Polieren reduzieren oder sogar überflüssig machen. Die einzigartigen chemischen Eigenschaften von **BisCover LV** ermöglichen die Verwendung von LED-Lampen und Halogenlampen zur Polymerisation.

Indikationen für den Gebrauch:
BisCover LV wird zur Versiegelung und zum Polieren/Glasieren verwendet:
A. Neu eingesetzte, direkte Composite-Restaurationen (ausgehärtet)
B. Früher eingesetzte, direkte Composite-Restaurationen
C. Provisorien
D. Harzmodifizierte Glasionomerzemente
E. Zahnschmelz vor oder nach dem Einsetzen von orthodontischen Brackets
F. Zahnschmelz nach Zahnaufhellung (Bleichen)
G. Acrylprothesen
H. Indirekte Composite-Restaurationen

Warnhinweise:
- Leicht entzündbar.
- Spritzer in die Augen vermeiden. Falls **BisCover LV** mit dem Auge gelangt, mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Nach dem Aushärten kann **BisCover LV** eine kurzzeitige exothermische Reaktion verursachen, die durch das Auftragen einer dünnen Schicht auf ein Minimum reduziert wird. Nicht auf Weichgewebe aushärten.
- Die im Falle einer Verletzung der Augen und Haut schwer reizende Wirkung. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn das Ätzgel längere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Wenn versehentlich etwas in das Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bei seiner Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.
- Für alle Restaurationen und sonstigen Indikationen, bei denen eine Kontamination möglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Vorsicht:
- Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutzte oder kontaminierte Zubehör ist zu entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:
- **BisCover LV** ist ein lichthärtendes Material. **BisCover LV** unverzüglich verwenden, sobald es in die Anmischschale gegeben wurde. Eine längere Exposition gegenüber Luft und Licht kann dazu führen, dass das Lösemittel verdunstet und das Material sich eindickt.
- Um die Verdunstung von **BisCover LV** zu vermeiden, den Behälter dicht verschlossen halten.
- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- **BisCover LV** vor dem Lichthärten 15 Sekunden lang vollständig verdunsten lassen.
- Mit einer LED oder Halogenlampe 30 Sekunden lang vollständig härten.
- Die Lichtleitspitze der Polymerisationslampe sollte so nahe und so senkrecht wie möglich zur Harzfläche gehalten werden. Falls eine große Harzfläche lichtgehärtet werden soll, empfiehlt es sich, den Bereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und jeden Abschnitt einzeln zu lichthärten.
- Bei geringer Intensität der Polymerisationslampe bzw. unzureichendem Aushärten bleibt an der Oberfläche von **BisCover LV** eine Sauerstoffinhibition zurück.
- Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- UN-ETCH™ nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.bisco.com.

GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Auf neu eingesetzten Composite-Restaurationen:
1. Lichthärten und konturieren Sie die Composite-Restauration.
2. Tragen Sie das Ätzmittel wie UN-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehärtete Composite-Restauration und umliegende Zahnstruktur auf.
3. Abspülen und trocknen.
4. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

B. Auf älteren/früher eingesetzten Composite-Restaurationen oder bei Repolarisation:
1. Behandeln Sie die Oberfläche mit Bimsstein, einem Sandstrahler, oder rauen Sie sie mit einem feinen Diamantbohrer auf. Abspülen und trocknen.
2. Tragen Sie ein Ätzmittel wie UN-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehärtete Composite-Restauration und umliegende Zahnstruktur auf.
3. Abspülen und trocknen.
4. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

C. Provisorien (alle Arten):
BITTE BEACHTEN: Kann vor oder nach dem Einzementieren verwendet werden.
1. Konturieren Sie die provisorische Restauration.
2. Abspülen und trocknen. (Ätzen ist nicht notwendig.)
3. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

D. Auf einem lichthärtenden/dual-härtenden harzmodifizierten Glasionomerzement:
1. Tragen Sie den harzmodifizierten Glasionomerzement auf. Folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.
2. Lichthärten und konturieren Sie 3-5 Sekunden lang bei 500mW/cm².
3. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

E. Bei orthodontischen Brackets:
Vor dem Setzen der Brackets:
1. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem dünnen Gemisch aus Bimsstein und Wasser.
2. Ätzen Sie den gesamten Bereich mit einer 32%igen Phosphorsäure wie UN-ETCH 30 Sekunden lang an (120 Sekunden bei Milchzähnen).
3. Mit Wasser abspülen (ungefähr 10-20 Sekunden) und gut trocknen. Der angeätzte Bereich sieht frostig weiß aus. Ist dies nicht der Fall, ätzen Sie den Bereich erneut 20 Sekunden lang an.
4. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.
5. Tragen Sie Zement für Brackets auf. Folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.

Wurden die Brackets bereits gesetzt:
1. Gehen Sie genauso vor, wie in Kapitel **E**, "Vor dem Setzen der Brackets", lassen Sie jedoch Schritt 5 aus.

F. Zahnschmelz (nach Zahnaufhellung (Bleichen)):
1. Reinigen sie die Oberfläche mit einem dünnen Gemisch aus Bimsstein und Wasser.
2. Ätzen Sie den gesamten Bereich mit einer 32%igen Phosphorsäure wie UN-ETCH 30 Sekunden lang an.
3. Mit Wasser abspülen (ungefähr 10-20 Sekunden) und gut trocknen. Der angeätzte Bereich sieht frostig weiß aus. Ist dies nicht der Fall, ätzen Sie den Bereich erneut 20 Sekunden lang an.
4. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

G. Acrylprothesen:
1. Konturieren Sie die Prothese. Reinigen Sie die Prothese gründlich.
2. Abspülen und trocknen.
3. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

H. Indirekte Composite-Restaurationen:
BITTE BEACHTEN: Kann vor oder nach dem Einzementieren verwendet werden.
1. Behandeln Sie die Oberfläche mit Bimsstein, einem Sandstrahler, oder rauen Sie sie mit einem feinen Diamantbohrer auf. Abspülen und trocknen.
2. Tragen Sie ein Ätzmittel wie UN-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehärtete Composite-Restauration und umliegende Zahnstruktur auf.
3. Abspülen und trocknen.
4. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

Aufträgen von BisCover LV:
1. Geben Sie etwas **BisCover LV** in ein Mischgefäß. Tauchen Sie den Pinsel in **BisCover LV**. Streichen Sie überschüssiges Material vom Pinsel am Rand des Mischgefäßes ab. Der Pinsel muss nicht ganz durchgetränkt sein. Es reicht, wenn er nass genug ist, um eine dünne Schicht aufzutragen.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht **BisCover LV** in einer gleichmäßigen geraden Bewegung in einer Richtung auf. Hatten Sie den Pinsel während der Applikation ruhig. **Es ist sehr wichtig, nach der Applikation 15 Sekunden verstreichen zu lassen, damit das Lösungsmittel verdun stan kann. Dies Sie keinen Luftstroß auf den Bereich aus, da dies zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Materials führt und Wellen auf der Oberfläche erzeugt.**
3. **BisCover LV** ergänzt sich für die folgenden Polymerisationslichtern und Polymerisationszeiten, die die Polymerisation einleiten. Mangelhafte Polymerisation führt zu einer sauerstoffinhibierten Schicht auf der Oberfläche von **BisCover LV**.
   a. **LED-Lampen:** 30 Sekunden lang auf kurze Distanz (0-2 mm) lichthärten.
   b. **Halogenlampen:** Bei Verwendung einer Halogen-Polymerisationslampe 30 Sekunden lang auf kurze Distanz (0-2 mm) lichthärten.
4. Wird eine zweite Schicht gewünscht, wiederholen Sie die Schritte 1-3.

Fehlerbehebung:

BEOBACHTUNG: Nach dem Härten weist die behandelte Oberfläche weiße Punkte auf.
1. Unzureichende Verdunstung des Lösungsmittels aufgrund einer zu dicken Schicht oder Einschluss von Lösungsmittel.
   LÖSUNG: Entfernen Sie **BisCover LV** mit Schleifwerkzeugen, und tragen Sie es erneut auf. Achten Sie dabei darauf, dass Sie genügend Zeit für die Verdunstung des Lösungsmittels verstreichen lassen.

BEOBACHTUNG: Die Oberfläche ist nach dem Härten klebrig.
1. Die Lichtintensität ist möglicherweise nicht stark genug. Die Leuchte ist womöglich alt und muss ersetzt werden oder der interne Filter ist verkratzt oder verschmutzt.
   LÖSUNG: Verwenden Sie einen Radiometer, um die tatsächliche Lichtintensität festzustellen und/oder die Aushärtungszeit zu verlängern.
2. Eventuell ist die Sondenspitze zu weit von der Oberfläche entfernt. Divergierendes Licht reduziert die Intensität an der zu polymerisierenden Oberfläche, da das Licht sich auf eine größere Fläche verteilt.
   LÖSUNG: Halten Sie den Lichtleiter 1-2 mm von der Oberfläche entfernt, und/oder verlängern Sie die Aushärtungszeit.
3. Eine Ansammlung von Rückständen auf der Lichtleitspitze kann den Lichtstrahl blockieren und die Intensität verringern. Eine abgeschlagene oder verkratzte Sondenspitze trägt ebenfalls zu verminderter Intensität bei.
   LÖSUNG: Reinigen Sie die Spitze der Lichtsonde und/oder verlängern Sie die Aushärtungszeit.
4. Das Substrat wurde kontaminiert.
   LÖSUNG: Tragen Sie eine zweite Schicht **BisCover LV** auf.

BEOBACHTUNG: Die Oberfläche ist nicht klebrig, sondern es kann darauf gekratzt werden.
1. **BisCover LV** benötigt eine Mindestintensität zum Aushärten, unabhängig von der Aushärtungszeit. Bei einem größeren Abstand verringert sich die Intensität aufgrund der Lichtstreuung dramatisch.
   LÖSUNG: Beim Aushärten einer größeren Oberfläche ist es besser, kleine Abschnitte bei geringem Abstand zu härten, als den gesamten Bereich bei einem größeren Abstand.

BEOBACHTUNG: Die Oberfläche ist nicht einheitlich ausgehärtet.
1. Die Intensitätsabgabe der Polymerisationslichte ist nicht gleichmäßig verteilt und nimmt zur äußeren Peripherie hin ab. Dies wird weiter verstärkt, wenn der Abstand zwischen Sonde und Oberfläche vergrößert wird.
   LÖSUNG: Beim Aushärten einer größeren Oberfläche ist es besser, kleinere Abschnitte bei geringem Abstand auszuhärten als den gesamten Bereich bei einem größeren Abstand.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.
LAGERUNG: Bei Zimmertemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern. Lesen Sie die Aufschriften der einzelnen Bestandteile für spezifische Verfallsdaten durch.
GARANTIE: BISCO, Inc. verpflichtet sich, nachweisbar fehlerhafte Ware zu ersetzen. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder als Folge von der Verwendung der Produkte oder der Unfähigkeit hierzu, die Produkte vorschriftsmäßig zu verwenden. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Benutzers, zu entscheiden, ob das Produkt für den gedachten Zweck geeignet ist. Der Benutzer übernimmt alle damit verbundenen Risiken und die Haftung.

* BisCover ist eine Marke von BISCO, Inc.
UN-ETCH ist ein eingetragenes Warenzeichen von BISCO, Inc.

fr

BisCover™ LV
Liquide de Polissage de Faible Viscosité

INFORMATION GENERALE

BisCover LV est un liquide de polissage à base de résine photopolymérisable de faible viscosité conçu pour le scellement marginal des restaurations et le polissage/glaçage de ces surfaces. La chimie particulière et unique de **BisCover LV** permet sa polymérisation totale sans couche superficiale inhibée par l'oxygène et fait **BisCover LV** permettre de durcir, voire éliminer la nécessité du recours à un polissage manuel conventionnel. La chimie unique de **BisCover LV** permet son utilisation avec les lampes LED et halogènes pour sa polymérisation.

Indications :

BisCover LV est utilisé pour le scellement marginal et le polissage/glaçage de :
A. Restaurations en composite en méthode directe (après polymérisation seulement)
B. Composites existants en méthode directe
C. Provisoires
D. Ciments verres ionomères modifiés par adjonction de résine
E. Email avant ou après collage des brackets orthodontiques
F. Email après traitement d'éclaircissement
G. Appareillages en résine acrylique
H. Composites en méthode indirecte

Avertissements :
- Hautement inflammable.
- Eviter les projections dans les yeux. En cas de contact oculaire accidentel avec **BisCover LV**, rincer abondamment à l'eau et contacter les services médicaux.
- Lors de sa polymérisation, **BisCover LV** peut produire une légère réaction exothermique qui sera minimisée par son application en une fine couche. Ne pas faire polymériser sur les tissus mous.
- L'acide phosphorique contenu dans le gel de mordançage est un irritant cutané et bien plus irritant pour les yeux que la peau. Si ce dépa ce gel n'enlève pas rapidement de la peau ou de la muqueuse, il peut y rester longtemps. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau et contacter immédiatement les services médicaux. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes.
- L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour toutes les restorations en méthode directe et autres indications où des contaminations peuvent avoir lieu.

Mises en garde :
- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les accessoires utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :
- Tenir UN-ETCH™ à l'abri de la lumière directe.
- **BisCover LV** est un matériau photodurcissable. Utiliser **BisCover LV** immédiatement après sa mise en place dans le godet de mélange. Une exposition prolongée à l'air ou à la lumière entraîne l'évaporation du solvant et l'épaississement du matériau.
- Afin d'éviter l'évaporation de **BisCover LV**, conserver le flacon soigneusement fermé.
- Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Permettre au **BisCover LV**, l'évaporation complète de son solvant pendant 15 secondes, avant photopolymérisation.
- Photopolymériser complètement à l'aide d'une lampe LED ou halogène pendant 30 secondes.
- Tenir l'extrémité de l'embout de la lampe à photopolymériser perpendiculairement et le plus près possible de la surface recouverte de résine. Si la surface à photopolymériser est large, il est recommandé de diviser celle-ci en plusieurs parties et de photopolymériser chaque partie séparément.
- Des lampes à photopolymériser de faible intensité lumineuse ou une insuffisance de polymérisation laissent une couche inhibée par l'oxygène de l'air à la surface de **BisCover LV**.
- Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Sur composites polymérisés :
1. Après photopolymérisation finale, réaliser le contourage du composite.
2. Appliquer un gel de mordançage acide, comme UN-ETCH, sur le composite polymérisé et l'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.
4. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

B. Sur composites anciens / existants ou pour tout renouvellement de polissage :
1. Nettoyer à la pierce, ou microsabler ou raviver à la fraise diamantée. Rincer et sécher.
2. Appliquer un gel de mordançage acide, comme UN-ETCH, sur le composite polymérisé et l'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.
4. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

C. Provisoires (tous types) :
BITTE BEACHTEN: Kann vor oder nach dem Einzementieren verwendet werden.
1. Konturieren Sie die provisorische Restauration.
2. Abspülen und trocknen. (Ätzen ist nicht notwendig.)
3. Fahren Sie mit Kapitel "**Auftragen von BisCover LV**" fort.

D. Sur un ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine photopolymérisable ou biopolymérisant :
1. Placer le ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine selon les instructions du fabricant.
2. Photopolymériser 3-5 secondes à 500mW/cm² et procéder au contourage de la restauration.
3. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

E. Pour les applications orthodontiques :
Avant la mise en place des Brackets :
1. Nettoyer les surfaces à l'aide de poudre de ponce mélangée avec de l'eau.
2. Attaquer les surfaces à l'acide phosphorique à 32 %, comme UN-ETCH, pendant 30 secondes (120 secondes pour les dents temporaires).
3. Rincer à l'eau (approximativement 10-20 secondes) et sécher totalement. Les surfaces mordancées doivent montrer un aspect blanc crayeux. Sinon, mordancer à nouveau 20 secondes supplémentaires.
4. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

G. Appareillages en résine acrylique :
1. Procéder au contourage de l'appareil. Nettoyer parfaitement l'appareil.
2. Rincer et sécher.
3. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

H. Sur restaurations indirectes en composite :
NOTE : Peut être utilisé avant ou après collage.
1. Nettoyer à la pierce, ou microsabler ou raviver à la fraise diamantée. Rincer et sécher.
2. Appliquer un gel de mordançage acide, comme UN-ETCH, sur le composite polymérisé et l'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.
4. Poursuivre avec les instructions de la section "**Application du BisCover LV**".

Application du BisCover LV :
1. Déposer **BisCover LV** dans un godet de mélange. Imprégner un pinceau de **BisCover LV**. Essuyer les excès sur le bord du godet de mélange. Il n'est pas nécessaire de saturer le pinceau, il suffit de l'imprégner suffisamment pour appliquer une fine couche.
2. Appliquer une fine couche de **BisCover LV** dans une seule direction, selon un mouvement doux. Ne pas agiter le pinceau durant l'application. **Il est très important d'attendre 15 secondes après application, afin de permettre l'évaporation du solvant. Ne pas étaler à l'air comprimé car cela dispersera le matériau en laissant une surface irrégulière.**
3. **BisCover LV** peut être photopolymérisé avec les lampes à photopolymériser et selon les temps d'exposition indiqués ci-dessous. Une insuffisance de polymérisation laissera une couche inhibée par l'oxygène de l'air à la surface de **BisCover LV**.
   a. **Lampes LED**: Photopolymériser pendant **30** secondes en tenant l'embout aussi près que possible de la surface (0-2 mm).
   b. **Lampes halogènes**: Photopolymériser pendant **30** secondes en tenant l'embout aussi près que possible de la surface (0-2 mm).
4. Si une seconde couche est requise, répéter les étapes 1-3.

Solutions aux problèmes :

OBSERVATION: Après polymérisation, la surface traitée montre des zones blanches.
1. L'évaporation du solvant a été insuffisante ou fait la présence d'une couche trop épaisse ou d'un piégeage du solvant.
   SOLUTION : Enlever la couche de **BisCover LV** à l'aide d'instruments rotatifs et appliquer une nouvelle couche en laissant suffisamment de temps pour permettre l'évaporation du solvant.

OBSERVATION: La surface est collante après polymérisation.
1. L'intensité lumineuse de la lampe est inférieure à celle requise. La lampe est trop ancienne et nécessite un remplacement, ou son filtre est endommagé ou rayé.
   SOLUTION : Utiliser un radiomètre pour déterminer l'intensité lumineuse délivrée, et/ou augmenter le temps d'exposition.
2. L'embout de la lampe à été placé trop loin de la surface à photopolymériser. La divergence de la lumière à réduit l'intensité en diffusant la lumière sur une plus grande surface.
   SOLUTION : Tenir l'embout à une distance de 1-2 mm de la surface à photopolymériser, et/ou augmenter le temps d'exposition.
3. L'embout est couvert de résiduts de composite qui empêchent le passage de la lumière et réduisent l'intensité lumineuse. L'embout de la lampe peut également être cassé ou rayé.
   SOLUTION : Nettoyer l'embout de la lampe, et/ou augmenter le temps d'exposition.
4. La matériau a été contaminé.
   SOLUTION : Appliquer une seconde couche de **BisCover LV**.

OBSERVATION: La surface n'est pas collante, mais peut être rayée.
1. **BisCover LV** requiert une intensité lumineuse minimale indépendamment du temps d'exposition. L'augmentation de la distance entre l'embout et la surface de la restauration réduit considérablement l'intensité lumineuse du fait de la divergence de la lumière.
   SOLUTION : Lors de la photopolymérisation d'une zone large, il est préférable de photopolymériser par petites parties en tenant l'embout à faible distance des surfaces à photopolymériser, plutôt que de photopolymériser toute la zone à une distance plus importante.

OBSERVATION: La surface n'est pas uniformément polymérisée.
1. L'intensité lumineuse n'a pas été délivrée de manière uniforme à la surface de **BisCover LV** et diminue du centre à la périphérie. Cette diminution a été exacerbée par une augmentation de la distance entre l'embout et la surface à photopolymériser.
   SOLUTION : Lors de la photopolymérisation d'une zone large, il est préférable de photopolymériser par petites parties en tenant l'embout à faible distance des surfaces à photopolymériser, plutôt que de photopolymériser toute la zone à une distance plus importante.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.
CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se référer aux étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* BisCover est une marque de BISCO, Inc.
UN-ETCH est une marque déposée de BISCO, Inc.

es

BisCover™ LV
Pulitura Liquida de Baja Viscosidad

INFORMACION GENERAL

BisCover LV es una formulación resinosa fotopolimerizable de baja viscosidad utilizada para sellar la superficie de las restauraciones, dejando una superficie suave, pulida y brillante. Debido a su formulación química de propiedad, **BisCover LV** polimeriza sin la pegajosa capa inhibida por el oxígeno. **BisCover LV** puede reducir o incluso eliminar la necesidad de pulido manual. La química exclusiva de **BisCover LV** permite la utilización de unidades LED y Halógenas para acarcar la polimerización.

Indicaciones Clínicas:

BisCover LV es utilizado para sellar/glasear:
A. Composites directos recién colocados (las resinas deben haber sido polimerizadas previamente)
B. Resinas compuestas colocadas anteriormente (restauraciones viejas)
C. Provisionales
D. Vidrio ionomérico modificado con resina
E. Smalto antes o después de la colocación de brackets ortodóncicos
F. Esmalte después de blanqueamientos
G. Dispositivos de acrílico
H. Restauraciones directas de resina compuesta

Advertencias:
- Muy inflamable.
- Evite salpicaduras en los ojos. Si **BisCover LV** entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante cantidad de agua y busque atención médica.
- Durante el curado, **BisCover LV** puede producir una breve reacción exotérmica que se minimiza aplicándolo en una capa fina. No lo cure sobre tejido blando.
- El acido fosfórico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca sobre la piel o las mucosas durante largos periodos, su efecto puede ser muy nocivo. Si se deja accidentalmente en el ojo, lávese con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con mucha agua para eliminar material.
- Se recomienda utilizar un dique de goma en todas las restauraciones y otras indicaciones en la que se pueda producir una contaminación.

Precauciones:
- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que están diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
- Mantenga UNI-ETCH™ protegido de la luz solar directa.
- **BisCover LV** es un material fotocurable. Utilice **BisCover LV** inmediatamente una vez que se dispense en el pocillo de mezcla. La exposición prolongada al aire y la luz puede provocar la evaporación del solvente e ladelgamiento del material.
- Para evitar la evaporación de **BisCover LV**, mantenga el recipiente cerrado con firmeza.
- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato curados no polimerizados pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Deje que **BisCover LV** se evapore por completo durante 15 segundos antes del curado.
- Cúrelo por completo con lámparas LED o halógenas durante 30 segundos.
- El portapunta emisor de la

fi

BisCover™ LV

Metalvaikosuojen nestemäinen kilteke

YLEISTÄ TIETOA

BisCover LV on metalvaikosuojien, valokovettuvien resiinipohjaisten materiaalien, jotka yhdistetään samanaikaisesti sekä kiiltomaan että estämään restaurauksiin pintaa taisteen ja hohtavan kiiltävälaki. Ainutlaatuisen patentoidun kemiallisen koostumuksensa ansiosta **BisCover LV** kovettuu jättämättä jälkeensä lähmeä hapen inhibitointia. **BisCover LV** vähentää mahdollisesti tehtävää kiilotusvaiheita tai suorastaan poistaa ne. Anutlaatuisen kemiallisen koostumuksensa vuoksi **BisCover LV** voidaan kovettaa LED- ja halogeen-valolähteillä.

Käyttöindikaatiot:

BisCover LV ti käytetään ensimmäisen ja kiilottamaan seuraavia:

- A. Vaatiaihdot suurel yhdistelmämuovitteel (vain valokovettuvat)
- B. Akaisemmin tehdyt suorat yhdistelmämuovitteet
- C. Valkaisutyö
- D. Resiinimodifioidut lasi-ionomeerit
- E. Kiilteile eroan ortodontisen braketien asettamista tai sen jälkeen
- F. Kiilteile valkaisun jälkeen
- G. Arsyytyt
- H. Epäkuoriut yhdistelmämuovit

Varoitukset:

- Ertäkin helposti syttyvää.
- Sisältää ole ogen voorkomen. Als **BisCover LV** in contact komt met de ogen, moeten de ogen met ruime hoeveelheden water worden gespoeld en moet medische hulp worden ingezochen.
- Het is mogelijk dat **BisCover LV** na uitharding een kurk exothermische reactie teweegbrengt die tot een minimum wordt bepaald door het product in een dunne laag aan te brengen. Niet uitbanden op weke delen.
- Tehdyssä suorissa sidoksissa hoitoaika ärsyttä voimakkaasti silmiä ja iho. Vahinko voi syntyä, jos hapoja jää hoitoe tai limakalvoille pitkäksi aikaa. Jos ehaustaisiin pitkä silmien, huulitte tunsaisi kiiltävä. Ei tee pitkiä ja ole ongi gespat, moet s vet tog mit rume hoeveelheden water spoelen en onmiddellijk medische hulp inzoeken. In geval van contact met andere weefsels moet s de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.
- Een oxiberbom wordt aanbevolen voor alle restauraties en andere indicaties waarbij verontreiniging kan ontstaan.

Aandachtspunten:

- Kruisbesmetting: Dit product kan liefst bewaren die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of besmette accessories afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

- Houd UNI-ETCH™ verwijderd van direct zonlicht.
- **BisCover LV** is een materiaal dat niet licht uitharst. Gebruik **BisCover LV** onmiddellijk nadat het in het mengbakje is gebracht. Langdurige blootstelling aan licht en kuik kan leiden tot verlamping van het optoemodel en indikking van het material.
- Om te voorkomen dat **BisCover LV** verdroogt, moet de fles na gebruik goed worden gesloten.
- Vermijd contact met de huid. niet-polymeriseerend (methacrylaat) harsen kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Laat **BisCover LV** gedurende 15 seconden volledig verdampen alvorens het uit te harden.
- Het heet product gedurende 30 seconden volledig uit met een LED-polymerisatielamp.
- De lichtafgiftevlak tip van de tandheelkundige uitharding lamp dient vertical en zo dicht mogelijk bij het hanspoeprvlak te werken gedurende
- Als er een grust hanspoeprvlak moet worden uitgehard, wordt geadviseerd het opoeprvlak testen te verrichten en elke sectie afzonderlijk te behandelen.
- Bij een lage intensiteit van de uitharding/lamp of onvoldoende uitharding blijft er een door de lucht geremde laag op het opoeprvlak van het **BisCover LV** achter.
- Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke verwarnitsies.
- Veiligheidsinformatiebladen op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Op nieuwe composietvullingen:

1. Hard uit met licht en contouteer de composietvulling.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie **"BisCover LV antbrengen"**.

B. Op oudzelver gelaatst composiet of bij herapeutische:

1. Behandel het opoeprvlak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantbor. Spoel en droog.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

C. Tijdelijke voorzieningen (alle types):

N.B.: Kan voor of na cementeren worden gebruikt.

1. Contouteer de tijdelijke voorziening.
2. Spoel en droog. (etsen is niet noodzakelijk)
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

D. Op een lichtuitgehardeel uitgehard hanspoeprmoffeert glasionomeer:

1. Plaats hanspoeprmoffeert glasionomeer volgens de instructies van de fabrikant.
2. Hard uit met licht en contouteer.
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

E. Bij orthodontische applicaties:

Voor bracketplaatsing:

1. Reinig het opoeprvlak met een puimsteenpasje.
2. Etsi het volledige gebeet met een fosfoorzuuchtvrij etsmiddel, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden (120 seconden op melkelementen).
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het gebitte gebiet zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is: opnieuw etsen gedurende 20 seconden.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.
5. Breng bracketsement aan volgens de instructies van the fabrikant.

Indien de brackets reeds geplaatst zijn:

1. Volg de stappen als aangegeven in sectie **E**, "voor bracketplaatsing", uitgezonderd stap 5.

F. Glazuur (na bleken):

1. Reinig het opoeprvlak met een puimsteenpasje.
2. Etsi het volledige opoeprvlak met 32% fosforzuur, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden.
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het gebitte gebiet zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is: opnieuw etsen gedurende 20 seconden.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

G. Kunsthars voorzieningen:

1. Contouteer de voorziening. Reinig grondig.
2. Spoel en droog.
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

H. Op indirecte composiet:

N.B.: Kan voor of na cementeren gebruikt worden.

1. Behandel het opoeprvlak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantbor. Spoel en droog.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

BisCover LV antbrengen:

1. **BisCover LV** in een mengbakje doen. Doop het borstelje in de **BisCover LV**. Overmaat afwegen aan de rand van het mengbakje. Het borstelje hoeft niet volledig verzadigd te zijn met **BisCover LV**, net nat genoeg om een dun laage aan te kunnen brengen.
2. Breng een dunne laag **BisCover LV** aan in één richting met een zachte borstel. Niet met het borstelje heen en weer bewegen door de aangrenzende **BisCover LV** Het is zeer belangrijk de **BisCover LV 15 seconden de gelegenheid te geven in te trekken en het oppervlakte te doen verdampen. Niet verdunnen met lucht. daar dit een onevenwichtig verdeeld en permanent oppervlak teweeg kan brengen.**
3. **BisCover LV** kan gebruikt worden met de volgende uitharding/lichten en polymerisatie tweeg te brengen. Onvoldoende uitharding zal zevor zorgen dat er een niet goed uitgehard oppervlak ontstaat.
   a. LED-lampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met licht uitharden.
   b. Halogeenlampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met een halogeenuitharingsoeenheid uitharden.
4. Indien een tweede laag gewenst is, stappen 1-3 herhalen.

Problemenoplossing:

WAARSCHUWING: Na uitharding verschent het opoeprvlak witte vlekjes.

1. Onvoldoende verdamping van het oplosmiddel heeft kunnen plaatsvinden, door een te dikke laag eroil inslulting van oplosmiddel.
   OPLOSSING: Verwijder **BisCover LV** met rotteend instrumentarium en voer de applicatie opnieuw uit, met voldoende tijd voor het laten verdampen van het oplosmiddel.

WAARSCHUWING: Het opoeprvlak is plakkerig na uitharden.

1. De lichtintensiteit is mogelijk lager geweest dan de aanbevolen waarde. Controleer de lichtintensiteit. Misschien moet de lamp worden vervangen of is het filter vuil.
   OPLOSSING: Gebruik een oxiburemer om de werkelijke output te achterhalen en verhoog de uitharding/tijd.
2. Het is mogelijk dat de tip van de sonde zich te ver van het opoeprvlak bevond. De divergentie van het licht verminderd de intensiteit op het uitgehardde oppervlak terwijl het licht over een groter gebied wordt verspreid.
   OPLOSSING: Houd de tip 1-2mm van het opoeprvlak eroil verhoog de uitharding/tijd.
3. Vervuiling van de tip kan licht kwetsbaren en de intensiteit daarvan verlagen. Een beschadigde of bekraste tip zal ook bijdragen in een lagere lichtsterkte.
   OPLOSSING: Reinig de tip of eroil verhoog de uitharding/tijd.
4. Onderlaag was gecontamineerd.
   OPLOSSING: Reinig eerst bewede laagje **BisCover LV** aan.

WAARSCHUWING: Het opoeprvlak is niet plakkerig maar kan gekleurd worden.

1. **BisCover LV** heeft een minimale uitharingsintensiteit nodig; onafhankelijk van de uitharingstijd. De lamp op relatief grote afstand houden doet het licht divergeren, wat een dramatische afname van de lichtsterkte tot gevolg heeft.
   OPLOSSING: Uit het uitharingen van een grot opoeprvlak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied vanaf een grotere afstand.

WARNING: Het opoeprvlak is niet uniform uitgehard.

1. De intensiteit van the uitharingslamp is niet uniform verdeeld; in de buitenste periferie is de output geringer. Dit fenomeen wordt verder versterkt als de afstand tot het opoeprvlak vergroot wordt.
   OPLOSSING: Bij het uitharden van een groot opoeprvlak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied vanaf een grotere afstand.

HAVITTÄMINEN: Noudata kiilteisiä kosketa hotoyhteisön sädemiksia. Jos nätä ei ole, otaudun jotkan hävittämistä koskevia konsaltaa tai alueellisia säännöstä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneen lämpötilassa (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeisen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.

TAKUU: BISCO, Inc. on vastuussa korvaamaan vialliseksi todetut tuotteet. BISCO, Inc. ei ota vastuuta mikäänlaisesta seliaisesta suoraan tai nuyhemmin tapahtunevasta vauriosta tai menetyksestä, jotka johtuu tuotteiden käytöstä muuten kuin näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä on ennen tuotteen käytöstä vastuussa päättämään onko tuote sopiva aiotun käyttötarkoituksen. Käyttäjä on tällöin tietoinen kaikista käytöstä liittyvistä riskeistä ja vastuista.

- BisCover on Bisco, Inc:n tavaramerkki.
- UNI-ETCH on BISCO, Inc. rekisteröity tavaramerkki.

nl

BisCover™ LV

Laagviskuus Vloeibare Polish

ALGEMENE INFORMATIE

BisCover LV is een lichtuitharbare hars voor het verenigen van restauratie wisarna een glad opoeprvlak achterlijft. Door zijn unieke chemische samenstelling hard **BisCover LV** uit zonder een kleverige zuurstofinhibitielaag. **BisCover LV** kan het manuele polijsten reduceren of zelfs overbodig maken. **BisCover LV** kan door zijn unieke chemische samenstelling met LED of halogeen polymerisatielampen worden uitgehard.

Indicaties voor gebruik:

BisCover LV wordt gebruikt om te polijsten en te glazen:

- A. Nieuwe composietvullingen (alleen uitgehard)
- B. Eerder gelegde composietvullingen
- C. Tijdelijke voorzieningen
- D. Hanspoeprmoffeerde glasionomeren
- E. Glazuur, voor of na bracketplaatsing
- F. Glazuur na bleken
- G. Kunsthars voorzieningen
- H. Indirecte composieten

Waarschuwingen:

- Zeer ontvlambaar.
- Spatten in de ogen voorkomen. Als **BisCover LV** in contact komt met de ogen, moeten de ogen met ruime hoeveelheden water worden gespoeld en moet medische hulp worden ingezochen.
- Het is mogelijk dat **BisCover LV** na uitharding een kurk exothermische reactie teweegbrengt die tot een minimum wordt bepaald door het product in een dunne laag aan te brengen. Niet uitbanden op weke delen.
- Hars hardt uit in het eindstadium kan ernstige oog en huirtirittaties veroorzaken. Als het eindstadi voor langere tijd op the huid of uitgebreide achterlijft, kan dit leiset veroorzaken. Als het per ongluk in een oog is gespat, moet s net rog rume hoeveelheden water spoelen en onmiddellijk medische hulp inzoeken. In geval van contact met andere weefsels moet s de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.
- Een oxiberbom wordt aanbevolen voor alle restauraties en andere indicaties waarbij verontreiniging kan ontstaan.

Aandachtspunten:

- Kruisbesmetting: Dit product kan liefst bewaren die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of besmette accessories afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

- Houd UNI-ETCH™ verwijderd van direct zonlicht.
- **BisCover LV** is een material dat niet licht uitharst. Gebruik **BisCover LV** onmiddellijk nadat het in het mengbakje is gebracht. Langdurige blootstelling aan licht en kuik kan leiden tot verlamping van het optoemodel en indikking van het material.
- Om te voorkomen dat **BisCover LV** verdroogt, moet de fles na gebruik goed worden gesloten.
- Vermijd contact met de huid. niet-polymeriseerend (methacrylaat) harsen kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Laat **BisCover LV** gedurende 15 seconden volledig verdampen alvorens het uit te harden.
- Het heet product gedurende 30 seconden volledig uit met een LED-polymerisatielamp.
- De lichtafgiftevlak tip van de tandheelkundige uitharding lamp dient vertical en zo dicht mogelijk bij het hanspoeprvlak te werken gedurende
- Als er een grust hanspoeprvlak moet worden uitgehard, wordt geadviseerd het opoeprvlak testen te verrichten en elke sectie afzonderlijk te behandelen.
- Bij een lage intensiteit van de uitharding/lamp of onvoldoende uitharding blijft er een door de lucht geremde laag op het opoeprvlak van het **BisCover LV** achter.
- Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke verwarnitsies.
- Veiligheidsinformatiebladen op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Op nieuwe composietvullingen:

1. Hard uit met licht en contouteer de composietvulling.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op the uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

B. Op oudzelver gelaatst composiet of bij herapeutische:

1. Behandel het opoeprvlak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantbor. Spoel en droog.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

C. Tijdelijke voorzieningen (alle types):

N.B.: Kan voor of na cementeren worden gebruikt.

1. Contouteer de tijdelijke voorziening.
2. Spoel en droog. (etsen is niet noodzakelijk)
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

D. Op een lichtuitgehardeel uitgehard hanspoeprmoffeert glasionomeer:

1. Plaats hanspoeprmoffeert glasionomeer volgens de instructies van the fabrikant.
2. Hard uit met licht en contouteer.
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

E. Bij orthodontische applicaties:

Voor bracketplaatsing:

1. Reinig het opoeprvlak met een puimsteenpasje.
2. Etsi het volledige gebeet met een fosfoorzuuchtvrij etsmiddel, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden (120 seconden op melkelementen).
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het gebitte gebiet zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is: opnieuw etsen gedurende 20 seconden.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.
5. Breng bracketsement aan volgens de instructies van the fabrikant.

Indien de brackets reeds geplaatst zijn:

1. Volg de stappen als aangegeven in sectie **E**, "voor bracketplaatsing", uitgezonderd stap 5.

F. Glazuur (na bleken):

1. Reinig het opoeprvlak met een puimsteenpasje.
2. Etsi het volledige opoeprvlak met 32% fosforzuur, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden.
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het gebitte gebiet zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is: opnieuw etsen gedurende 20 seconden.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

G. Kunsthars voorzieningen:

1. Contouteer de voorziening. Reinig grondig.
2. Spoel en droog.
3. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

H. Op indirecte composiet:

N.B.: Kan voor of na cementeren gebruikt worden.

1. Behandel het opoeprvlak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantbor. Spoel en droog.
2. Breng eng aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Verwig met de sectie: **"BisCover LV antbrengen"**.

BisCover LV antbrengen:

1. **BisCover LV** in een mengbakje doen. Doop het borstelje in de **BisCover LV**. Overmaat afwegen aan de rand van het mengbakje. Het borstelje hoeft niet volledig verzadigd te zijn met **BisCover LV**, net nat genoeg om een dun laage aan te kunnen brengen.
2. Breng een dunne laag **BisCover LV** aan in één richting met een zachte borstel. Niet met het borstelje heen en weer bewegen door de aangrenzende **BisCover LV** Het is zeer belangrijk de **BisCover LV 15 seconden de gelegenheid te geven in te trekken en het oppervlakte te doen verdampen. Niet verdunnen met lucht. daar dit een onevenwichtig verdeeld en permanent oppervlak teweeg kan brengen.**
3. **BisCover LV** kan gebruikt worden met de volgende uitharding/lichten en polymerisatie tweeg te brengen. Onvoldoende uitharding zal zevor zorgen dat er een niet goed uitgehard oppervlak ontstaat.
   a. LED-lampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met licht uitharden.
   b. Halogeenlampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met een halogeenuitharingsoeenheid uitharden.
4. Indien een tweede laag gewenst is, stappen 1-3 herhalen.

Problemenoplossing:

WAARSCHUWING: Na uitharding verschent het opoeprvlak witte vlekjes.

1. Onvoldoende verdamping van het oplosmiddel heeft kunnen plaatsvinden, door een te dikke laag eroil inslulting van oplosmiddel.
   OPLOSSING: Verwijder **BisCover LV** met rotteend instrumentarium en voer de applicatie opnieuw uit, met voldoende tijd voor het laten verdampen van het oplosmiddel.

WAARSCHUWING: Het opoeprvlak is plakkerig na uitharden.

1. De lichtintensiteit is mogelijk lager geweest dan de aanbevolen waarde. Controleer de lichtintensiteit. Misschien moet de lamp worden vervangen of is het filter vuil.
   OPLOSSING: Gebruik een oxiburemer om de werkelijke output te achterhalen en verhoog de uitharding/tijd.
2. Het is mogelijk dat the tip van the sonde zich te ver van the opoeprvlak bevond. De divergentie van het licht verminderd the intensiteit op the uitgehardde oppervlak terwijl het licht over een groter gebied wordt verspreid.
   OPLOSSING: Houd de tip 1-2mm van the opoeprvlak eroil verhoog de uitharding/tijd.
3. Vervuiling van de tip kan licht kwetsbaren en the intensiteit daarvan verlagen. Een beschadigde of bekraste tip zal ook bijdragen in een lagere lichtsterkte.
   OPLOSSING: Reinig the tip of eroil verhoog de uitharding/tijd.
4. Onderlaag was gecontamineerd.
   OPLOSSING: Reinig eerst bewede laagje **BisCover LV** aan.

WAARSCHUWING: Het opoeprvlak is niet plakkerig maar kan gekleurd worden.

1. **BisCover LV** heeft een minimale uitharingsintensiteit nodig; onafhankelijk van the uitharingstijd. De lamp op relatief grote afstand houden doet het licht divergeren, wat een dramatische afname van de lichtsterkte tot gevolg heeft.
   OPLOSSING: Uit het uitharingen van een grot opoeprvlak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied vanaf een grotere afstand.

WARNING: Het opoeprvlak is niet uniform uitgehard.

1. De intensiteit van the uitharingslamp is niet uniform verdeeld; in the buitenste periferie is the output geringer. Dit fenomeen wordt verder versterkt als the afstand tot het opoeprvlak vergroot wordt.
   OPLOSSING: Bij het uitharden van een groot opoeprvlak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied vanaf een grotere afstand.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Bewaar op kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Controleer de individuele labels voor specifieke expiratiedata.

GARANTIE: BISCO, Inc. aanvaardt haar verantwoordelijk om producten te vervangen indien zij aanwijsbaar fouten vertonen. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of gevolgschade als gevolg van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de betreffende producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen alvorens het gebruik over te gaan. De gebruiker aanvaardt alle risico en aansprakelijkheid in verband hiermee.

- BisCover is een handelsmerk van BISCO, Inc.
- UNI-ETCH is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.

no

BisCover™ LV

Flytende Lavviskas Polish

INFORMASJON

BisCover LV er en lysherdende harsen som forsegler slitte hvitfarging og polering av restaureringer samtidig som den gir en jevn og blank overflate. Gjennom sin unike kjemiske sammensetning herder **BisCover LV** uten å etterlate seg et klebrig oksygenhemmingslag på overflaten. **BisCover LV** kan derfor redusere, og til og med eliminere behovet for mekanisk polering. **BisCover LV's** unike kjemi gjør at man kan velge å bruke enten LED lampe eller Halogen lampe ved polymerisering.

Indikasjoner for bruk:

BisCover LV brukes til forsegling og polering:

- A. Nylig lagt direkte komposittreparasjoner (herdede)
- B. Tidligere utførte direkte komposittreparasjoner
- C. Temporære provisorier
- D. Resinmodifisert glassionomer (RMGI)
- E. Emalje for plassering av ortodontiske brackets
- F. Emalje etter bleking
- G. Akrylsteinerstatninger
- H. Indirekte kompositter

Advarsler:

- Meget brannfarlig.
- Unngå sprutning i øynene. Hvis **BisCover LV** kommer i kontakt med øynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Det er possibelig at **BisCover LV** produserer en kort eksotermisk reaksjon som minimeres når det jobbes i et tynt lag. Ikke bytrend på vev.
- Fosforsyrer i eksemdiskjed gir alvorlig irritasjon i hud og øye. Skade kan oppstå hvis eksemdiskjed forblir på huden eller slimhinner over lengere perioder. Dersom det utskjedet sprutes i øyet, skal man skylle med rikelige mengder vann og øyeblikkelig oppsøke legehjelp. Hvis midlet kommer i kontakt med andre vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.
- Det anbefales en kofferdam for alle restaureringer og indikasjoner der kontaminasjon er mulig.

Forholdsregler:

- Kryssinfektion: Produkt kan innehålla artiklar som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminert tilbehør. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forholdsregler:

- Hold UNI-ETCH™ unna direkte sollys.
- **BisCover LV** er et lysherdende materiale. Bruk **BisCover LV** umiddelbar etter at det er tryktet ut i blandingsskillen. Langvarig eksponering i lys og lys kan føre til at leningsmiddel fordamper og at materialet tykner.
- For å unngå fordampning av **BisCover LV**, bør beholderen lukkes godt etter bruk.
- Unngå hud kontakt. Ikke herdet metylmetakrylat kan forårsake allergi hos sensible personer. I tilfelle kontakt, vask huden med såpe og vann.
- Lat **BisCover LV** fordampe fullstendig i 15 sekunder før herding.
- Herd fullstendig med en LED-lampe eller halogenlampe i 30 sekunder.
- Den endelige tuppen på den dentale herdelampen skal holdes så nær og så loddrett mot restoreryflaten som mulig. Hvis en stor resoneryflate skal lysherdes, anbefales det å dele området i flere seksjoner og deretter lysherde hver seksjon separat.
- Lav intensitet på herdelampen eller utilstrekkelig herding vil etterlate et ufiltrertert lag på **BisCover LVs** overflate.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utsagnetser.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

A. På nylig utført komposittreparasjoner:

1. Lysherd og konturer komposittreparasjonen.
2. Applisér etsegel for eksempel UNI-ETCH på komposittoverflaten og tilgrensende tannstruktur i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og tørrlegg.
4. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

B. Applikasjon på tidligere utførte kompositter eller etterapplisering:

1. Puss med pimpestein, sandblas eller rugg opp med fin diamant. Skyll og tørk.
2. Applisér etsegel for eksempel UNI-ETCH på komposittoverflaten og tilstøtende tannsubstrat i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og tørrlegg.
4. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

C. Midlertidige restaureringer (alle typer):

NB: Kan settes inn enten før eller etter cementering.

1. Kontur den provisoriske restaureringen.
2. Skyll og tørrlegg. (Etsing er ikke påkrevet)
3. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

D. På Lysherdende/Duallherdende Resin Modifiset Glassionomer (RMGI):

1. Lag restaureringer med resinmodifisert glassionomer i samsvar med produsentens bruksanvisning.
2. Lysherd i 3-5 sekunder (500mW/cm² intensitet) og kontur.
3. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

E. Ortodontisk tilpasning:

For plassering av brackets:

1. Rengjør overflaten med pimpestein.
2. Ets overflaten med fosforsyre for eksempel UNI-ETCH, i 30 sekunder (120 sekunder for primære tenner).
3. Skyll med vann (ca. 10-20 sekunder) og tørrlegg. Den etsede overflaten skal se hvitfrostet ut. Hvis ikke, ets igjen i ytterligere 20 sekunder.
4. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.
5. Applisér bracket-sement i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Hvis brackets allerede er montert:

1. Følg samme instruksjoner som i seksjon **E**, "For plassering av brackets", ekskludér step 5.

F. Etsel emalje (etter tannblekning):

1. Rengjør overflaten med pimpestein.
2. Ets overflaten med 32% fosforsyre, for eksempel UNI-ETCH, i 30 sekunder.
3. Skyll med vann (i ca 10-20 sekunder) og tørrlegg. Det etsede skal se hvitfrostet ut. Hvis ikke, ets igjen i ytterligere 20 sekunder.
4. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

G. Akrylstatnerier:

1. Konturer akrylstatnerier. Rengjør den deretter nøye.
2. Skyll rent og tørrlegg.
3. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

H. På indirekte kompositter:

OBS: Kan gjøres før eller etter cementering.

1. Puss med pimpestein, sandblas eller rugg opp med fin diamant. Skyll og tørk.
2. Applisér etsegel for eksempel UNI-ETCH på komposittoverflaten og tilstøtende tannsubstrat i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og tørrlegg.
4. Følg bruksanvisningen i seksjon **"Applisér en BisCover LV"**.

Applisér en BisCover LV:

1. Dispensér **BisCover LV** på den gulete blisteren. Mengdeuttak i et bolleglass **BisCover LV**. Dypp en ekstra bolle **BisCover LV** oppsugning; tilsvarende ca. 1 dråpe. Det er ikke nødvendig med en fullstendig mettet pensel. Det er viktigst at man gir **BisCover LV** 15 sekunder til å fordampe og trekke seg inn i det porøse overflaten.
2. Applisér ved hjelp av **BisCover LV** en tynn og jevn lag med pensel. Det er viktigst at man gir **BisCover LV** 15 sekunder til å fordampe og trekke seg inn i det porøse overflaten. Det er viktigst at man ikke bruker en fram og tilbake bevegelse av pensel. Det er viktigst at man gir **BisCover LV** 15 sekunder til å fordampe og trekke seg inn i det porøse overflaten. Ikke fortynn med luft, dette kan forårsake en ujevn og permanent overflate.
3. **BisCover LV** er egnet til herding/lysherding med følgende lysmidler og/eller herdelampe: Ufullstendig herding/lysherding vil gjøre at det gjenværende overflaten blir klebrig og ufullstendig herdet.
   a. LED-lampe: Lysherd i 30 sekunder på nært hold (0-2 mm).
   b. Halogenlampe: Ved bruk av en halogen-herdeenhet, lysherd i 30 sekunder på nært hold (0-22 mm).
4. Hvis det ønskes ytterligere sjikt, repetér trinnene 1-3.

Feilsøking:

PROBLEM: Hvis **BisCover LV** er herdet og det oppstår hvite flekker.

1. Bevo ga utilstrekkelig utdunning av løsningsmidlet etter gas at et for tykt sjikt er applisert eller at løsningsmidlet er innesteng i resinet.
   LØSNING: Fjern **BisCover LV** ved et rotenvide instrument og applisér igjen, med tilstrekkelig tid for at løsningsmidlet skal fordampe.

PROBLEM: Overflaten er klebrig etter herding.

1. Lysintensiteten er minde enn hva som kreves. Lampen er kanskje gammel og behøver å bytes ut eller filteret er skadet eller er unert.
   LØSNING: Kontroller mot lysmåler om fotopolimerizer de halogeno, fotopolimerizar durante 30 sekunder og kontrollér om filteret er skadet eller er unert.
2. Sondespissen kan være for langt vekk fra overflaten. Lys divergens reduserer intensiteten ved herdeoverflaten etter som lyset spreir og dekker et større område.
   LØSNING: Dr herdeiden eller ele intensiteten for å herde **BisCover LV**.
3. Lysledersystemen er blokkert med herbst bondingmaterial gå saken.
   LØSNING: Rengjør lysledere.
4. Underlaget er kontaminert.
   LØSNING: Applisér nytt sjikt med **BisCover LV**.

PROBLEM: Overflaten er ikke hard og kan ripes.

1. **BisCover LV** krever et visst minimum av herdingsenergi uansett tid. Holder man lampen på avstand reduserer dette intensiteten drastisk over et vidt dekninger.
   LØSNING: Når en større flate lysherdes er det bedre og herde seksjonsvis på hånt avstand istedenfor på større avstand.

PROBLEM: Overflaten er ujevnt herdet.

1. Lampens intensitet kan variere ujevnt fordelt, med lavere intensitet i perifeien. Dette forsterkes jo større avstanden til overflaten er.
   LØSNING: Når en større flate lysherdes er det bedre og herde seksjonsvis på hånt avstand istedenfor på større avstand.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som omhandler avfallshåndtering.

OPPBEVARING: Oppbevares i romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Sjekk merking av individuelle komponenter for spesifikke utløpsdato.

GARANTIER: BISCO, Inc. påtar seg ansvaret å erstatte produkter som viser seg å ha feilende defekter. BISCO, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller tap, være seg direkte eller indirekte som skyldes bruk eller feilaktig bruk av produktet. Det er den enkelte brukers ansvar å avgjøre om produktet er egnet i hvert enkelt tilfelle. Brukeren påtar seg derved alt ansvar for bruken.

- BisCover er et varemerke som tilhører BISCO, Inc.
- UNI-ETCH er et registrert varemerke som tilhører BISCO, Inc.

pt

BisCover™ LV

Líquido de Polimento de Baixa Viscosidade

INFORMAÇÃO GERAL

BisCover LV é uma resina fotopolimerizável, pronta para aplicação dúplice, não polimerizável na sua embalagem, que simultaneamente polimerizará e polirá as restaurações de resina composta. Devido à sua propriedade química única, **BisCover LV** polimeriza sem qualquer camada viscosa inibidora de oxigénio. **BisCover LV** pode reduzir ou mesmo eliminar a necessidade de polimento manual. A química única do **BisCover LV** permite a utilização de luzes de polimerização LED e halogénea para cotar polimerização.

Indicações de utilização:

BisCover LV é utilizado para selar e polir/vitrificar:

- A. Restaurações directas de compósitos colocados recentemente (só polimerizados)
- B. Restaurações directas de compósitos previamente colocados
- C. Provisórios
- D. Ionómeros de vidro modificados por resina
- E. Esmalte antes ou depois da colocação de brackets ortodónticos
- F. Esmalte depois de branqueamento
- G. Aplicações em acrílico
- H. Restaurações indirectas em compósito

Advertências:

- Altamente inflamável.
- Evitar salpicos para os olhos. Se **BisCover LV** entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um médico.
- Ao polimerizar, **BisCover LV** pode produzir uma breve reacção exotérmica que é minimizada pela aplicação de uma camada fina. Não fotopolimerizar em redor de tecidos moles.
- O ácido fosfórico do condicionador ácido é um irritante ocular e cutâneo perigoso. Podem verificar-se lesões se o acondicionador ácido permanecer em contacto com a pele ou mucosas por períodos de tempo prolongados. Em caso de acidentes, lavar cuidadosamente as áreas afectadas com água, certificar-se de que não ficam quaisquer partículas por remover e consultar de imediato um médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxaguar imediatamente com bastante água e por vários minutos.
- Recomenda-se a utilização de um dique de borracha para todas as restaurações e outras indicações em que possa oc